

Thema Anlasser :


Ein bekanntes Problem der C1 Anlasser ist die Undichtigkeit zum Motor.
Das Resultat können Sie hier sehen:




Öl dringt in den Anlasser ein und zerstört Kohlen und Anker.



Welche Möglichkeiten bleiben:

- Eine kostspielige Neuanschaffung
- Oder ein generalüberholter Anlasser der Firma Steichele GmbH





Häufig werden die Kohlen lediglich angelötet.



Wir ersetzen entweder den kompletten Kohlehalter oder bringen die Kohlen mit dem Punktschweißverfahren an.